

**INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI,  
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH**  
w Warszawie

**ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE**

30-702 Kraków, ul.Lipowa 3

tel. (012) 423-67-77 fax (012) 423-58-36  
tel. Laboratorium Badawcze: (012) 257-12-00  
www.isic.krakow.pl, e-mail: info@isic.krakow.pl

**ŚWIADECTWO BADAŃ Nr BW/1452/09**

**Przedmiot badań Szkło termicznie hartowane do kabin  
prysznicowych o grubości 4 i 5 mm**

**Zleceniodawca URBAŃSKI Producent Szkła Hartowanego  
62-050 Mosina, ul.Krasickiego 11**

**Rodzaj badań Badanie siatki spękań szkła termicznie  
hartowanego do kabin prysznicowych zgodnie z normą  
PN-EN 14 428 pt. „Kabiny prysznicowe – Wymagania  
funkcjonalne i metody badania”**

**Orzeczenie Badane szyby spełniają wymagania p.4.3.2  
lub wynik PN-EN 14 428**

**Podstawa orzeczenia: Raport z Badań Nr 120.W.09.a.AK  
z dnia 26.10.2009 r.**

**Odpowiedzialny  
za badanie**

p.o. KIEROWNIK  
Zakładu Technologii Szkła

*mgr inż. Sebastian Sacha*

**Kraków, dnia 26.10.2009 r.**

DYREKTOR  
Oddziału Szkła w Krakowie  
*dr inż. Paweł Podgórny*

**Dyrektor**